



CIMENTART®
MICROCEMENT

MEDITERRANEAN STUCCO – CRYSTALIZER WAX

MEDITERRANEAN STUCCO CRYSTALIZER WAX

FICHA TÉCNICA

Cristalizador y abrillantador a base de ceras y resinas para estucos

Rápida aplicación con rodillo.

Ideal para pulir todo tipo de revestimientos de estuco.

Producto listo al uso con gran facilidad de uso

Gran facilidad para pulir y sacar brillos y efecto espejo con máquina pulidora.

CIMENTART®
MICROCEMENT



PYME INNOVADORA

Válido hasta el 21 de julio de 2025



Compromiso con el medio ambiente



MEDITERRANEAN STUCCO – CRYSTALIZER WAX

Con el uso de **CRYSTALICER WAX MS** podrá cristalizar, vitrificar y abrillantar al mismo tiempo y con un único producto sus revestimientos de **STUCCO FINO MS**.

DATOS TÉCNICOS

Presentación	Líquido blanquecino
Viscosidad	Masa pastosa
Densidad	1,10 ± 0,2
Composición	Ceras y resinas acrílicas
Olor	Característico
Aplicación	Rodillo de pelo corto, llana de acero o esponja
Tiempo de secado	1-2 horas a 20°C / 60% Humedad relativa
Rendimiento	1 kg / 15 a 20 m2 aprox / 0,1 mm de espesor
Temperatura de aplicación	+ 5° °C / + 35°C
Relación de la mezcla	Producto listo al uso
Limpieza de la herramienta	Agua
Formato de envases	Botellas de ½ kg, 1 kg y 5 kg
Disolventes	Exento
Punto de inflamación	No inflamable
Epoxídicos	Exento
Transportes	Material considerado no peligroso
Almacenaje	Material considerado no peligroso

INSTRUCCIONES DE USO de CRYSTALICER WAX MS

Lo más importante en un estuco es que quede completamente liso, bien pulido y con brillo.

Una vez seca, lijada y aspirada completamente la última capa de **STUCCO FINO MS** puede realizar el proceso de pulido muy fácilmente de la siguiente manera:

1. Lije toda la superficie con una lija de malla, con un grano 180 y aspire el polvo.
2. Vuelva a lijar toda la superficie con una lija de malla, con un grano 400 y aspire el polvo.
3. Pula toda la superficie con un disco de pulido 2000.



MEDITERRANEAN STUCCO – CRYSTALIZER WAX

4. Pulverice **CRYSTALICER WAX MS** y extiéndalo con un rodillo de pelo corto, esponja o lana de acero. Continúe extendiendo **CRYSTALICER WAX MS** hasta que no quede ninguna burbuja o exceso de producto. Esta capa debe ser muy fina y debe quedar lo más lisa posible. Deje secar durante al menos 2 horas.
5. Pula la superficie con un disco de pulido de lana, insistiendo por toda la pared hasta que consiga un acabado completamente brillo y sedoso. Continúe puliendo hasta obtener un acabado a su gusto. No pare durante mucho tiempo en la misma zona mientras está realizando el pulido con el disco de pulido de lana. Continúe moviendo continuamente la pulidora, sin pararla en una misma zona.

Para un acabado más brillante puede repetir la misma operación, cuantas veces desee (aplicación de **CRYSTALICER WAX MS** de la misma manera y pulirlo con disco de pulido de lana).

*Nota: para conseguir una impermeabilización completa del **STUCCO FINO MS**, en zonas que reciben agua (como paredes de baño o fachadas) debe aplicar 2 capas del barniz protector para paredes **CLEAR COAT MS**. En este caso no aplique **CRYSTALICER WAX MS**. Pula toda la pared con un disco de pulido de esponja 2000 y finalice con el disco de pulido de lana hasta obtener una superficie completamente brillante sin aplicar **CRYSTALICER WAX MS**.

IMPERMEABILIZACION COMPLETA DE STUCCO FINO MS

Si desea tener paredes completamente lavables o aplica el estuco en paredes de baños, fachadas o paredes que reciben agua, para conseguir una total protección en nuestras paredes recomendamos aplicar 1 capa del barniz protector para paredes **CLEAR COAT MS**, utilizando un rodillo de micro-fibra o de pelo corto, cubriendo bien toda la superficie y asegurándonos de dejar una aplicación completamente lisa y sin burbujas.

Una vez seca esta capa (aproximadamente 2 horas), aplique una segunda capa de **CLEAR COAT MS** de la misma manera.



MEDITERRANEAN STUCCO – CRYSTALIZER WAX

STUCCO MS – GUIA DE APLICACION

	Primer	Stucco Base	Stucco Fino	Crystalicer	Pulido	Clear Coat
Paredes de cemento o de azulejo interiores sin contacto con agua	✓	✓	✓	✓	✓	
Paredes de cemento o de azulejo exteriores	✓	✓	✓		✓	✓
Paredes lisas interiores sin contacto con agua	✓		✓	✓	✓	
Paredes lisas en exteriores	✓		✓		✓	✓
Baños y zonas que reciben agua	✓	✓	✓		✓	✓
Cocinas	✓	✓	✓		✓	✓
Oficinas, tiendas	✓	✓	✓	✓	✓	

*Nota: Si va a aplicar el barniz protector **CLEAR COAT MS** no aplique **CRYSTALICER WAX MS**.

PRECAUCIONES

Realice el proceso de pulido con una máquina de pulir (nunca con una lijadora) y un disco con grano 2000.

Realice movimientos cortos y semicirculares con la máquina de pulir, de forma uniforme, por toda la pared, con una velocidad máxima de 1500 rpm (nunca pula con la máxima velocidad).

La aplicación de **CRYSTALICER WAX MS** le ayudara a tener un brillo natural y a pulir toda la pared, creando también más protección sobre el **STUCCO FINO MS**. Aplique **CRYSTALICER WAX MS** en capa muy fina, con rodillo de pelo corto, esponja o llana de acero. Asegúrese que los rodillos no suelten pelo, ya que pelos quedarán pegados en el **CRYSTALICER WAX MS**.



CIMENTART®
MICROCEMENT

MEDITERRANEAN STUCCO – CRYSTALIZER WAX

Lije cualquier exceso de cera, gotas o cualquier cantidad de **CRYSTALICER WAX MS** que haya quedado antes del pulido final con una lija de malla 1000.

Los excesos de **CRYSTALICER WAX MS**, cuando está puliendo con la boina de lana, harán que no se pueda pulir correctamente y podrán quedar imperfecciones y pequeños relieves superficiales. Si esto le ocurre, es muy fácil solucionarlo lijando las zonas con exceso de **CRYSTALICER WAX MS** con un disco de malla 500-800 hasta que desaparezcan y vuelva a pulir la zona con la boina de pelo.

Asegúrese que ninguna lija o disco de pulir arañan el **STUCCO FINO MS**.

Cuanto más pule con el disco de lana más brillo le quedará.

En las esquinas donde no entre la pulidora, realice el proceso de pulido a mano.

No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso. No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 35°C.

Nunca deje la última capa a mitad, una vez comenzada continúe hasta su terminación sin paros, para que no se noten cortes, encuentros o juntas. Si la superficie es muy grande, la aplicación deben realizarla varias personas al mismo tiempo.

Evite golpes o arañazos sobre las paredes terminadas de **STUCCO FINO MS**.

Una vez terminada la aplicación, dejar secar completamente durante 7 días antes de humedecer con agua o colocar cintas de carroceros. Si necesita realizar algún trabajo de pintura junto a **STUCCO FINO MS** debe esperar 7 días antes de colocar cintas protectoras.

La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua.

Mercancía considerada no peligrosa en materias de transportes. Base acuosa, libre de disolventes, alcoholes o productos inflamables.

No poner este producto al alcance de los niños, evitar el contacto con ojos y piel mediante los EPIs apropiados. En caso de contacto con los ojos lavar abundantemente con agua y consulte a su médico en caso de molestias posteriores.



CIMENTART®
MICROCEMENT

MEDITERRANEAN STUCCO – CRYSTALIZER WAX

CONSUMO

Con 1 kg de **CRYSTALICER WAX MS**, tendrá un rendimiento aproximado por capa de 0.1 mm de 15 a 20 m².

FORMATO DE ENVASES

Envases de ½ kg, 1 kg y 5 kg.

ALMACENAMIENTO

12 meses, en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original herméticamente cerrado.

La gama de productos de Mediterranean Stucco han sido desarrollados conjuntamente entre CimentArt Microcement y Mediterranean Stucco. Nuestros sistemas están basados en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que nuestros productos se encuentran fabricados, envasados y etiquetados bajo las directrices de la normativa ISO 9001:2008.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario.

Fecha de revisión: 27-10-20.

La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores.



RESPONSIBLE CARE
El Compromiso de la Industria Química
con el Desarrollo Sostenible